

Settra samfällighetsförening, Skärholmen

Årlig säkerhetsbesiktning av lekplatser enligt svensk standard SS-EN 1176

Utförd den 17 september 2024

Besiktning skall utföras minst var 12:e månad enligt svensk standard SS-EN 1176

Årlig säkerhetsbesiktning av lekplats

Besiktningen är utförd enligt gällande Svensk Standard SS-EN 1176:2020

Kontroll är även gjord mot tillämpliga krav i gällande lagstiftning såsom Plan och Bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordningslagen (OL) och Produktsäkerhetslagen (PSL).

Plats, (adress, kvarter el dyl): Settra samfällighetsförening, Skärholmen

Datum för besiktning: 17 september 2024


Drifts- och underhållsplan för lekredskap och lekplats: -

Skylt/informationstavla med uppgifter om ägare/förvaltare mm: Finns

Fel har kodats enligt följande och skall utföras mot kraven i överensstämmelse med gällande standard enligt nedanstående:

Felkod	Förklaring av felkod
A	Risk för en allvarlig skada / stor risk för mindre skada vid användning av redskapet. Stor säkerhetsrisk, redskapet/området spärras av, felet skall åtgärdas omgående. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
B	Risk för mindre skada / stor risk för liten skada. Felet bör åtgärdas snarast. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
C	Liten risk för mindre skada / mindre risk för liten skada eller annat fel enligt standarden. Felet kan bli värre efter viss tid / ytterligare slitage. Felet skall åtgärdas i samband med periodiskt underhåll, alternativt hållas under observation. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
D	Fel/brist som innebär risk för skada men är en säkerhetsåtgärd som ej omfattas av standarden för lekredskap. Kan vara ett fel/brist i förhållande till lagkrav, se angivelse i anmärkningskolumnen. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.

Nr	Lekredskap / Fel	Kod nr	Åtgärds- /färdig datum	Anm, hänvisning till standard mm
1 1.1	<u>Lekplats vid Sättragårdsvägen 215, (nordvästra lekplatsen)</u> Sandlåda med bakkbord, Hags Uppstickande skruv i sarg 	B		1176-76 

2 2.1	Lekhus Liten skada i disk. 	D		1176-76 Ingen olycksrisk
3 3.1	Vippgunga, typ 2A, Lappset, 2004 Fotstöden och handtagen har för liten diameter i ytterändarna. 	C		1176-6467 Skall sedan 2018 vara minst 44 mm i ytterdiameter. Gäller ej retroaktivt.
4 4.1	Balansplattor, 8 st, Lappset Tillverkarskylt saknas 	C		1176-171 Ingen olycksrisk
5 5.1	Tunnel samt balanslek, Lappset, grupp av redskap Vass utstickande kvist i en bom 	B		1176-76 Slipas

6 6.1	Klätterlek, Lappset Tillverkarskylten är mycket svårläst Gungor, 1 storgunga + 2 st enkelsitsar, Lappset, 2021 Tillverkarskylten är mycket svårläst	C C		1176-171 Ingen olycksrisk 1176-171 Ingen olycksrisk
------------------	--	-------------------	--	---

	<u>Lekplats vid Sättraårdsvägen 135, (nordöstra lekplatsen)</u>			
8	Vippgunga typ 2B Hags, nyckelpiga, 2013 Utan anmärkning 			
9	Vippgunga typ 2A Hags, lejon, 2013, se ovan i bortre delen på bilden Utan anmärkning			
10 10.1	Kombilek Lappset Tillverkarskylt saknas 	C		1176-171 Ingen olycksrisk
11	Vippgunga typ 5, Lappset, 2013 Utan anmärkning 			
12	Sandlåda, Lappset, 2013 Utan anmärkning			

				
13	Klätterlek, Lappset			
13.1	Tillverkarskylt saknas.	C		1176-171 Ingen olycksrisk
13.2	Skadat virke på klätterbåge.	C		1176-76
				
14	Basketplan 2 st stolpar med korgar, Sport Thieme			
	Utan anmärkning			
				
15	Bollplan i grus med 2 mål			
	Utan anmärkning			
				

16 16.1 16.2	<u>Lekplats vid Alsätravägen 56, (sydöstra lekplatsen)</u> Kombilek med 2 st rutschar, Lappset Tillverkarskylt svårläst Vass delvis utstickande kvist i klätterbåge.	C C		1176-171 Ingen olycksrisk 1176-76  1176-76 Byte av virke bör planeras inom 1-2 år  1176-171 Ingen olycksrisk 1176-171 Ingen olycksrisk 1176-76 1176-76
16.3	Virket i plattformar har delvis sprickor 	C		
17 17.1	Sandlåda med lekhus, Lappset Tillverkarskylt svårläst 	C		
18 18.1 18.2	Gungbräda, typ 1, Lappset Tillverkarskylt svårläst Sprickbildning i virke på redskapets mittparti.	C C		1176-171 Ingen olycksrisk 1176-76

				
19 19.1	Karusell, se ovan i bakgrunden bild 18 Tillverkarskylt saknas	C		1176-171 Ingen olycksrisk
20	Storgunga, Lappset Utan anmärkning			
				
	<u>Lekplats vid Alsätravägen 124, (sydvästra lekplatsen)</u>			
21	Gunga, Hags 2 sitsar, äldre modell i stål Utan anmärkning			
				
22	Vippgunga typ 4, älg. Hags. Se ovan Utan anmärkning			

23	Lekhus Hags i sandlåda med bakhord Utan anmärkning			
				
24 24.1	Kombilek, Lappset med 2 st rutschar. Tillverkarskylt svårläst	C		1176-76 Ingen olycksrisk
				
25 25.1	Karusell Lappset Tillverkarskylt svårläst	C		1176-171, Ingen olycksrisk
				

Hässelby den 17 september 2024



Sven Erik Henriksson

Certifierad av SWEDCERT AB, **SE**, behörighetsnummer 1462.

www.lekplatskontroll.se Ladda ner abc bok om säkerhet på lekplatser från hemsidan: info@lekplatskontroll.se

Lärm er om hur kontroll av lekplatser går till? Vi håller anpassade kurser för styrelser i samfälligheter och brf.
Läs mer på <http://www.lekplatskontroll.se/kurser/>